
Entries 12
Mean 1.061
RMS 0.2722E-01
Ch-1 / Ch-4


Entries 12
Mean 1.057
RMS 0.1863E-01
Ch-1 / Ch-16


Entries 12
Mean 0.9917
RMS 0.2173E-01
Ch-1 / Ch-13


Entries 12
Mean 1.053
RMS 0.2650E-01
Ch-2 / Ch-8


Entries 12
Mean 1.032
RMS 0.2134E-01
Ch-2 / Ch-15


Entries 12
Mean 1.006
RMS 0.2326E-01
Ch-2 / Ch-9


Entries 12
Mean 1.023
RMS 0.1639E-01
0 2 4
0.8 0.9 1 1.1 1.2
Ch−3 / Ch−12


Entries 12
Mean 0.9933
RMS 0.1818E-01
0 1 2 3 4
0.8 0.9 1 1.1 1.2
Ch−3 / Ch−14


Entries 12
Mean 0.9575
RMS 0.2314E-01
0 2 4
0.8 0.9 1 1.1 1.2
Ch−3 / Ch−5


Entries 12
Mean 1.013
RMS 0.2034E-01
0 1 2 3
0.8 0.9 1 1.1 1.2
Ch−6 / Ch−7


Entries 12
Mean 1.005
RMS 0.1528E-01
0 2 4 6
0.8 0.9 1 1.1 1.2
Ch−6 / Ch−11


Entries 12
Mean 1.013
RMS 0.1993E-01
0 2 4
0.8 0.9 1 1.1 1.2
Ch−6 / Ch−10